ED engineering data s.r.l.

Via GianBattista Vico, 21 - 10128 TORINO TO
Tel 011-568.38.83 Fax 011-568.11.31
Piva : 05425530010
e-mail : trasperizie@engineeringdata.it

Perizia Nr.	Relazione di perizia per		Ramo sinistro
67	DRIVE NOLEGGIO	11	

Assicurato	Controparte	Impresa controparte
EUROPCAR	CERVESINA	

Esercizio	Sinistro numero	Codice / Agenzia	Data sinistro
2026	GN294XA	0000 - Agenzia	

Cod. perito	Cod. liquidatore	Numero polizza	Il Danneggiato può recuperare l'IVA
		PERIZIA DESCRITTIV	.

Data incarico	Data primo rilievo	Localita'	C/O	Riparazioni	Fotografie	Privilegio a favore di	Scade il
11/09/2026	15/09/2026	CERVESINA			60		

Da Certificato di Proprieta' : DRIVE SRL - - ()
Cod. Fiscale / Partita IVA
Data e Luogo di nascita
Gia' Targa


Locatario / Comproprietario :
Cod. Fiscale / Partita IVA
Data e Luogo di nascita
Revisione del

Veicolo (Marca - Modello - Versione)	Targa	Telaio	I° Immatricolazione
FIAT PANDA 1.0 FireFly S&S Hybrid Ber 5pt.	GN294XA	ZFABF5BJ1P3J40147	28/04/2023

Stato d'uso	Km.	Pneumatici	Colore	Tipo Smalto	COERENZA DEL DANNO	COMPATIBILITA' DEL DANNO
DISCRETO	68390	% 60	BIANCO	Pastel/Doppio	SI	

Allestimenti / Dotazioni

UBICAZIONE DANNI



Codice Omologazione	Per veicoli commerciali	Portata q.li	Tara q.li	Passo m.	Posti nr.	Assi nr.

Valore Commerciale (C)	Valore Relitto	Valore per Differenza	Spese Accessorie

VOCI DI DANNO Listino Ricambi aggiornato al 01/07/2026	SR D.	SR Tempo	LA D.	LA Tempo	VE D.	VE Tempo	ME	D. M. s. c.	COSTO DEI RICAMBI * (IVA esclusa)
Modanatura inf. lat. paraurti ant. GRAFFIO									
Griglia GRAFFIO									
Modanatura lat. paraurti post. GRAFFIO									
Ripiano cappelliera MANCANTE									
Paraurti post GRAFFIO	M								
paraurti ant GRAFFIO	L								
parafango ant sx usura									
porta ant dx usura									
parafango post sx usura									
porta post dx usura									
porta post sx usura									
porta ant sx usura									
SECONDA CHIAVE NON PRESENTE E NON QUANTIFICATA									

Codice / Riparatore	Prv	Fascia Carr.	Totale Tempi	SR	LA	VE	ME	Totale Ricambi

Supplemento doppiostrato	Supplemento finitura	Tempo aggiunto per verniciatura	Totale tempi supplementari	Totale tempi VE
ore	ore	ore	ore	ore

Valore Assicurato (A)	Valore a Nuovo (N)		IMPONIBILE	I.V.A.	TOTALE
		Ricambi			
Insufficienza Assicurativa (C-A) / Cx100 =	Coefficiente Riduzione (N-C) / Nx100 =	Materiale Consumo ore 0,00 x Costo/ora 11,50			
Danni A.R.D. Totale imponibile		Uso Dime			
Detrazione sui Ricambi con (*)		Mano d'opera carrozzeria ore x Costo/ora			
Insufficenza Assicurativa %		Mano d'opera meccanica ore x Costo/ora			
Totale (Imponibile)		Smaltimento rifiuti Percentuale applicata %			
Totale (Iva Compresa)		**TOTALI**			

Franchigia/Scoperto con il max/min del %	Importo Richiesto	Importo Concordato	Fermo Tecnico
		€ 0,00	giorni

TOTALE	
Limite Indennizzo Contrattuale	

Osservazioni: Propulsore si avvia regolarmente
Rinvenuta una sola chiave e carta di circolazione copia conforme

Software House			Data Consegna	Firma	Ruolo Numero	Foglio Nr.
70001	RELEASE 08.2026		24/09/2026	ED - Pozzo Carlo	2888	1 di 1

Elaborazione a cura della A.M.G. di Torino Tel. (011) 599.870 Fax (011) 595.323 - www.amgsoftware.it - e-mail info@amgsoftware.it