
SCHEDA VEICOLO

Dettagli veicolo


VIN	WBA71AD0505V03230	**TARGA**	GJ923AT	**PERCORRENZA KM**	92579	**DATA IMMAT.**	16/02/2022
LOCALITA	AUTO-TECNICA DI CHIARINI MARCO, Via Mantovana Vecchia 39, 46043, Castiglione Stiviere					**DATA PERIZIA**	01/10/2026
MODELLO	BMW X1 SDRIVE 20D BUSINESS ADVANTAGE AUTOMATICO FP			**COLORE**	Platinum Silver	**TIPO SMALTO**	METALL/DOPPIO















































Dotazioni generiche	
Antenna radio/navi	V
Interni puliti/accettabili	X
Veicolo con allestimenti speciali	X
Veicolo con loghi o serigrafie	X
Climatizzatore	V

Elemento rimovibile	
Tappeto vano bagagli	V
Cappelliera	V
Martinetto	V

Documento tecnico	
Carta di circolazione	V
Ultima revisione regolare	V
Libretto di manutenzione	X
Chiave principale	V
Seconda chiave	V
Telecomandi chiavi	X
Chiusure centralizzate funzionanti	V

V - Elemento presente X - Elemento assente ? - Elemento presente ma non verificabile

Pneumatici

Pneumatico ant dx	Cooper	225/55/17	multistagionale	6.5 mm
Pneumatico ant sx	Cooper	225/55/17	multistagionale	6.5 mm
Pneumatico post dx	Cooper	225/55/17	multistagionale	7.3 mm
Pneumatico post sx	Cooper	225/55/17	multistagionale	7.4 mm
Ruota di scorta				

Dettaglio danni

Componente: Smacchiatura **Lato:**


1




Componente: Paraurti ant. P/Kit M **Lato:**

2




Componente: Scomposizione paraurti **Lato:**

Componente: #PRM# Modanatura arco passaruota ant. P/kit aerodinamico M primer **Lato:** DX

4



Componente: #PRM# Porta ant. **Lato:** SX

5







Componente: #PRM# Rivestimento inf. paraurti post. **Lato:**

6







Componente: Aggregato formato da 2 elementi: **Lato:**

Componente: - Paraurti post. p/inf. P/kit M/sens.parch. **Lato:**

8



Componente: - Paraurti post. p/sup. P/kit M primer **Lato:**

9




Componente: Scomposizione paraurti **Lato:**

Componente: Porta post. **Lato:** DX

11








Componente: #PRM# Modanatura arco passaruota post. P/allest. M **Lato:** DX

12



Componente: #PRM# Porta ant. **Lato:** DX

13



Componente: Fanalino lat. retrovisore est. **Lato:** DX

14





Componente: #PRM# Parafango ant. **Lato:** DX

15





Componente: Disco ruota ant. in lega 17" doppia razza 564 argento **Lato:** DX

Componente: Ripiano cappelliera **Lato:**

LEGENDA DESCRIZIONI

D.E: *Difetto di esecuzione su area riparata in precedenza*

PRIMER: *Componente fornito gia' pre-trattato per la verniciatura* ***PRM:*** *Normale usura*

Per presa visione ed accettazione da parte del cliente

CHECK LIST MECCANICA			
ELENCO DIAGNOSI E VERIFICHE	**ESITO CONTROLLO**	**COMPONENTI IMPATTATE**	**NOTE**
1. MOTORE ACCESO			
Test motore a freddo/caldo	OK		caldo
Rumorosità	OK		
Fumosità	OK		
Rumorosità/Stato cinghie e cuscinetti servizi	OK		
2. TRASMISSIONE E IMPIANTO FRENANTE			
Test cambio e frizione da fermo	OK		
Verifica spie freni	OK		
Verifica freno di stazionamento	OK		
3. VERIFICA FUNZIONALE ACCESSORI/SERVIZI ABITACOLO			
Climatizzatore (se presente)	OK		
Radio navigatore/Touchscreen (se presente)	OK		
Alzacristalli	OK		
Tergicristalli	OK		
Cinture di sicurezza	OK		
Telecomando prima/seconda chiave e Code CARD	NA		
Chiusure centralizzate	OK		
4. IMPIANTO ELETTRICO			
Avviamento	OK		
Luci interne ed esterne	OK		
Test spie	OK		
5. LIQUIDI			
Livello liquidi	OK		
6. PNEUMATICI			
Verifica invernali/estivi	Multistagionale		
Conformità misure con le omologazioni consentite	OK		
Conformità CdV con le omologazioni consentite	OK		
Eventuale presenza danni strutturali	OK		
Eventuale consumo anomalo	OK		
7. ALTRO			
Rumori e vibrazioni anomale	OK		
Sottoscocca	NA		
8. CONFORMITA' GENERALE			
Veicolo in linea con il chilometraggio registrato	NA		
Verifica gravità spia (collegare diagnosi)	NA		
Firma per avvenuta verifica		**Data**	01/10/2026