SCHEDA VEICOLO

Dettagli veicolo

VIN	VF1RHN00X70305463	**TARGA**	GN449BS	**PERCORRENZA KM**	66423	**DATA IMMAT.**	28/02/2023
LOCALITA	Pozzuoli (NA)					**DATA PERIZIA**	20/04/2026
MODELLO	AUSTRAL			**COLORE**	Tetto Nero Etoil	**TIPO SMALTO**	METALL/DOPPIO






























DOCUMENTI	
Carta di circolazione	V
Carta Verde	X
Certificato Assicurativo	X
Libretto garanzia tagliandi	X
Manuale uso e manutenzione	X
Tessera Code Chiave	X
Seconda Chiave (Mancante/danneggiata)	X
Chiave principale	V

INFO VEICOLO	
Batteria carica/conforme	V
Livello carburante	-
Interni puliti/accettabili	V
Interni materiale/colore	**Misto / scuro**
Esterni puliti/accettabili	X
Targhe conformi/leggibili	V

ACCESSORI	
Telecomandi (Funzionante)	V
Kit fumatori	X
Antenna radio/navi	V
Autoradio (Funzionante)	V
Navigatore (Funzionante)	V
Supporto mappe	**PRECARICATE**
Tappetini	V

DOTAZIONI	
Kit attrezzi	V
Martinetto	V
Bullone antifurto	X
Kit pronto soccorso	V
Triangolo	V
Cappelliera	V
Tappeto vano bagagli	V

V - Elemento presente X - Elemento assente ? - Elemento presente ma non verificabile

Pneumatici

Pneumatico ant dx	Michelin	205/55/19	estivo	3 mm
Pneumatico ant sx	Michelin	205/55/19	estivo	4 mm
Pneumatico post dx	Michelin	205/55/19	estivo	4.5 mm
Pneumatico post sx	Michelin	205/55/19	estivo	3 mm
Ruota di scorta	Ruotino			

Dettaglio danni

Componente: Seconda chiave **Lato:**

LEGENDA DESCRIZIONI

D.E: *Difetto di esecuzione su area riparata in precedenza*

PRIMER: *Componente fornito gia' pre-trattato per la verniciatura* ***PRM:*** *Normale usura*

Per presa visione ed accettazione da parte del cliente