MACADAM ITALY S.R.L.

Piazza Belgioioso, 2 - 20121 Milano (MI)

Tel. - Fax

Piva: 12729790969

Perizia Nr.	Relazione di perizia per	Ramo Sinistro
	Alphabet Italia	Perizia

Assicurato	Controparte	Impresa Controparte

Esercizio	Sinistro numero	Codice / Agenzia	Data sinistro
2026			10/09/2026

Codice Perito	Codice liquidatore	Numero Polizza	Il Danneggiato può recuperare l'IVA

Data incarico	Data primo rilievo	Località	C/O	Riparazioni	Foto	Privilegio a favore di	Scade il
10/09/2026		GENOVA	VAR				

Da Certificato di proprietà: Alphabet Italia - Via Romano Guardini 24 38121 Trento (TN) — Già Targa:

Locatario / Comproprietario — Revisione del:


Veicolo (Marca - Modello - Versione)	Targa	Telaio	1° Immatricolazione
SEAT LEON 2.0 TDI 110KW BUSINESS DSG	GK833FZ	VSSZZZKLZNR051712	19/05/2022

Stato d'uso	Km	Pneumatici %	Colore	Tipo Smalto	Coerenza del danno	Tipo perizia
NON CONOSCIUTO	159454	60	NERO	METALLIZZATO/MONO		NON DEFINITIVA

Allestimenti / Dotazioni

Codice Omologazione	Per veicoli commerciali	Portata q.li	Tara q.li	Passo m.	Posti nr.	Assi nr.
		0	0		0	0

Valore Commerciale (C)	Valore Relitto	Valore per Differenza	Spese Accessorie



			SR		LA		VE		ME	D.M. S.C.	Costo dei Ricambi * (IVA esclusa)	
	Voci di Danno / Operazioni di ripristino		Dif	Tempo	Dif	Tempo	Dif	Tempo	Tempo			
1	5FA845011RNVB	Parabrezza	S		S		S					
1	Codice Ricambio	Kit incollaggio parabrezza	S		S		S					
1	5FA817111	Tetto	G		G		G					
1	5FA823031C	Cofano ant.	G		G		G					
1	5FA807217GRU	Paraurti ant. primer	M				M					
1	5FA821021	Parafango ant. P/sist.traz.gas/ibrido M-HEV SX	L		L		L					
1	5FA831051B	Porta ant. C/metà cerniere SX	L		L		L					
1	5FA833051B	Porta post. C/metà cerniere SX	L		L		L					
1	5FA809605B	Ossatura vani porte con parafango post. SX	L		L		L					
1	5FA821022	Parafango ant. DX	L		L		L					
1	5FA831052B	Porta ant. C/metà cerniere DX	L		L		L					
1	5FA833052B	Porta post. C/metà cerniere DX	L		L		L					
1	5FA809606B	Ossatura vani porte con parafango post. DX	L		L		L					
1	5FA827023	Portello post.	L		L		L					
1	Codice Ricambio	Igienizzante tessuto										
1	Codice Ricambio	Rettifica cerchi lega x4										
1	Codice Ricambio	Calotta PRM SX										
1	Codice Ricambio	Paraurti post. PRM										

Valore a Nuovo

Osservazioni

PNEUM. PIRELLI 225/45R17.
VHL GRANDINATO.

Elaborazione a cura della A.M.G. Software di Torino - Tel. (011) 599.870 - Fax (011) 595.323 - www.amgsoftware.it - e-mail info@amgsoftware.it