SCHEDA VEICOLO

Dettagli veicolo

VIN	WAUZZZFYXN2127362	**TARGA**	GL685HZ	**PERCORRENZA KM**	47317	**DATA IMMAT.**	16/09/2022
LOCALITA	CARROZZERIA AROM SRL CAR PARK, VIA COLOMBAIE 4 , 25100, Brescia (BS)					**DATA PERIZIA**	01/10/2026
MODELLO	AUDI Q5 SPORTBACK PC 40 TDI S LINE QUATTRO S TRONIC FP			**COLORE**		**TIPO SMALTO**	PASTELLO/MONO





























WAUZZZFYXN2127362















235/55 R




235/55 R 1


Dotazioni generiche	
Antenna radio/navi	V
Interni puliti/accettabili	V
Veicolo con allestimenti speciali	X
Veicolo con loghi o serigrafie	X
Climatizzatore	V

Elemento rimovibile	
Tappeto vano bagagli	V
Cappelliera	V
Martinetto	V

Documento tecnico	
Carta di circolazione	V
Ultima revisione regolare	V
Libretto di manutenzione	X
Chiave principale	V
Seconda chiave	V
Telecomandi chiavi	X
Chiusure centralizzate funzionanti	V

V - Elemento presente X - Elemento assente ? - Elemento presente ma non verificabile

Pneumatici

Pneumatico ant dx	Continental	235/55/19	estivo	5 mm
Pneumatico ant sx	Continental	235/55/19	estivo	5 mm
Pneumatico post dx	Continental	235/55/19	estivo	5 mm
Pneumatico post sx	Continental	235/55/19	estivo	5 mm
Ruota di scorta	Ruotino			

Dettaglio danni

Componente: presa in carico **Lato:**

Componente: #PRM# Disco ruota anteriore dx danneggiato **Lato:**


2






Componente: #PRM# Disco ruota posteriore dx danneggiato **Lato:**


3





Componente: Paraurti ant. **Lato:**

4







Componente: Scomposizione paraurti **Lato:**

Componente: Rivestimento inf. paraurti ant. **Lato:**

6


Componente: Guarnizione ossatura vano porta ant. **Lato:** SX

7




Componente: Aggregato formato da 2 elementi: **Lato:**

Componente: - Paraurti post. p/sup. **Lato:**

9





Componente: - Paraurti post. p/inf. **Lato:**

10




Componente: Fanale post. parte inf. **Lato:** DX

11




Componente: Scomposizione paraurti **Lato:**

Componente: Rivestimento inf. paraurti post. **Lato:** DX

13




Componente: Modanatura arco passaruota post. **Lato:** DX

14




Componente: #PRM# Porta post. **Lato:** DX

15





LEGENDA DESCRIZIONI

D.E: *Difetto di esecuzione su area riparata in precedenza*

PRIMER: *Componente fornito gia' pre-trattato per la verniciatura* ***PRM:*** *Normale usura*

Per presa visione ed accettazione da parte del cliente

CHECK LIST MECCANICA			
ELENCO DIAGNOSI E VERIFICHE	**ESITO CONTROLLO**	**COMPONENTI IMPATTATE**	**NOTE**
1. MOTORE ACCESO			
Test motore a freddo/caldo	OK		caldo
Rumorosità	OK		
Fumosità	OK		
Rumorosità/Stato cinghie e cuscinetti servizi	OK		
2. TRASMISSIONE E IMPIANTO FRENANTE			
Test cambio e frizione da fermo	OK		
Verifica spie freni	OK		
Verifica freno di stazionamento	OK		
3. VERIFICA FUNZIONALE ACCESSORI/SERVIZI ABITACOLO			
Climatizzatore (se presente)	OK		
Radio navigatore/Touchscreen (se presente)	OK		
Alzacristalli	OK		
Tergicristalli	OK		
Cinture di sicurezza	OK		
Telecomando prima/seconda chiave e Code CARD	NA		
Chiusure centralizzate	OK		
4. IMPIANTO ELETTRICO			
Avviamento	OK		
Luci interne ed esterne	OK		
Test spie	OK		
5. LIQUIDI			
Livello liquidi	OK		
6. PNEUMATICI			
Verifica invernali/estivi	Estivo		
Conformità misure con le omologazioni consentite	OK		
Conformità CdV con le omologazioni consentite	OK		
Eventuale presenza danni strutturali	OK		
Eventuale consumo anomalo	OK		
7. ALTRO			
Rumori e vibrazioni anomale	OK		Verifica statica
Sottoscocca	NA		Non verificabile
8. CONFORMITA' GENERALE			
Veicolo in linea con il chilometraggio registrato	OK		
Verifica gravità spia (collegare diagnosi)	OK		Non verificabile
Firma per avvenuta verifica		**Data**	01/10/2026