
SCHEDA VEICOLO

Dettagli veicolo


VIN	WF02XXERK2LL68000	**TARGA**	GD994BJ	**PERCORRENZA KM**	85979	**DATA IMMAT.**	26/11/2020
LOCALITA	RC AUTOMOTIVE SRL , Via Pontina Vecchia 33, 71, POMEZIA (Roma)					**DATA PERIZIA**	06/10/2026
MODELLO	FORD PUMA 1.0 Ecoboost Hybrid 125CV ST-Line Sport utility vehicle 5-door (Euro 6D)			**COLORE**	Azure Grey	**TIPO SMALTO**	METALL/DOPPIO

































NISSAN

PUMA






Kleber

EXTRA

5.75


Kleber


5.98


215/55R17

6.08




5.83

Dotazioni generiche

Antenna radio/navi	V
Interni puliti/accettabili	X
Veicolo con allestimenti speciali	X
Veicolo con loghi o serigrafie	X
Climatizzatore	V

Elemento rimovibile

Tappeto vano bagagli	V
Cappelliera	X
Martinetto	X

Documento tecnico

Carta di circolazione	V
Ultima revisione regolare	V
Libretto di manutenzione	V
Chiave principale	V
Seconda chiave	V
Telecomandi chiavi	X
Chiusure centralizzate funzionanti	V

V - Elemento presente X - Elemento assente ? - Elemento presente ma non verificabile

Pneumatici

Pneumatico ant dx	Kleber	215/55/17	estivo	5.8 mm
Pneumatico ant sx	Kleber	215/55/17	estivo	5.7 mm
Pneumatico post dx	Kleber	215/55/17	estivo	6 mm
Pneumatico post sx	Kleber	215/55/17	estivo	6 mm
Ruota di scorta				

Dettaglio danni

Componente: Modanatura arco passaruota post. p/ant. primer **Lato:** DX

1





Componente: Scritta lat. ST-Line **Lato:** SX

2





Componente: Scritta lat. ST-Line **Lato:** DX

3




Componente: Fanalino lat. retrovisore est. **Lato:** SX

4




Componente: Fanale post. parte int. **Lato:** SX

5




Componente: Rinforzo paraurti ant. **Lato:**

6






Componente: Ripiano cappelliera **Lato:**

7




Componente: Modanatura arco passaruota post. p/post. primer **Lato:** DX




8




Componente: Tetto **Lato:**

9



Componente: Modanatura porta post. **Lato:** DX

10




Componente: Paraurti ant. P/ST-Line primer **Lato:**








Componente: Ossatura vano porta ant. **Lato:** DX

12




Componente: Parafango post. **Lato:** DX

13




Componente: Rivestimento inf. paraurti ant. **Lato:**

14




Componente: #PRM# Disco ruota posteriore sx danneggiato **Lato:**

15




Componente: Smacchiatura **Lato:**

16




Componente: #PRM# Disco ruota anteriore dx danneggiato **Lato:**

17




Componente: #PRM# Disco ruota posteriore dx danneggiato **Lato:**

18




Componente: #PRM# Cofano ant. **Lato:**

19




Componente: #PRM# Cofano ant. **Lato:**

20




Componente: Scomposizione paraurti **Lato:**

Componente: #PRM# Griglia P/ST-Line primer **Lato:**

22





Componente: #PRM# Modanatura paraurti post. **Lato:**

23





LEGENDA DESCRIZIONI

D.E: *Difetto di esecuzione su area riparata in precedenza*

PRIMER: *Componente fornito gia' pre-trattato per la verniciatura* ***PRM:*** *Normale usura*

Per presa visione ed accettazione da parte del cliente

CHECK LIST MECCANICA			
ELENCO DIAGNOSI E VERIFICHE	**ESITO CONTROLLO**	**COMPONENTI IMPATTATE**	**NOTE**
1. MOTORE ACCESO			
Test motore a freddo/caldo	OK		caldo
Rumorosità	OK		
Fumosità	OK		
Rumorosità/Stato cinghie e cuscinetti servizi	OK		
2. TRASMISSIONE E IMPIANTO FRENANTE			
Test cambio e frizione da fermo	OK		
Verifica spie freni	OK		
Verifica freno di stazionamento	OK		
3. VERIFICA FUNZIONALE ACCESSORI/SERVIZI ABITACOLO			
Climatizzatore (se presente)	OK		
Radio navigatore/Touchscreen (se presente)	OK		
Alzacristalli	OK		
Tergicristalli	OK		
Cinture di sicurezza	OK		
Telecomando prima/seconda chiave e Code CARD	NA		
Chiusure centralizzate	OK		
4. IMPIANTO ELETTRICO			
Avviamento	OK		
Luci interne ed esterne	OK		
Test spie	OK		
5. LIQUIDI			
Livello liquidi	OK		
6. PNEUMATICI			
Verifica invernali/estivi	Estivo		
Conformità misure con le omologazioni consentite	OK		
Conformità CdV con le omologazioni consentite	OK		
Eventuale presenza danni strutturali	OK		
Eventuale consumo anomalo	OK		
7. ALTRO			
Rumori e vibrazioni anomale	OK		
Sottoscocca	NA		
8. CONFORMITA' GENERALE			
Veicolo in linea con il chilometraggio registrato	OK		
Verifica gravità spia (collegare diagnosi)	NA		
Firma per avvenuta verifica		**Data**	07/10/2026