SCHEDA VEICOLO

Dettagli veicolo

VIN	WBA7K110807L01620	**TARGA**	GK618FL	**PERCORRENZA KM**	63955	**DATA IMMAT.**	28/04/2022
LOCALITA	CAR SERVICE GROUP , Via Ostiense 2355T, 119, ROMA (RM)					**DATA PERIZIA**	07/10/2026
MODELLO	BMW SERIE 1 116i MSport Exterior Hatchback 5-door (Euro 6D)			**COLORE**	Nero Sapphire	**TIPO SMALTO**	METALL/DOPPIO



















































BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
WBA7K110007L01620

Dotazioni generiche	
Antenna radio/navi	V
Interni puliti/accettabili	X
Veicolo con allestimenti speciali	X
Veicolo con loghi o serigrafie	X
Climatizzatore	V

Elemento rimovibile	
Tappeto vano bagagli	V
Cappelliera	X
Martinetto	V

Documento tecnico	
Carta di circolazione	V
Ultima revisione regolare	V
Libretto di manutenzione	V
Chiave principale	V
Seconda chiave	X
Telecomandi chiavi	X
Chiusure centralizzate funzionanti	V

V - Elemento presente X - Elemento assente ? - Elemento presente ma non verificabile

Pneumatici

Pneumatico ant dx	Maxxis	225/45/17	estivo	3.7 mm
Pneumatico ant sx	Maxxis	225/45/17	estivo	4.6 mm
Pneumatico post dx	Maxxis	225/45/17	estivo	4.6 mm
Pneumatico post sx	Maxxis	225/45/17	estivo	5.7 mm
Ruota di scorta				

Dettaglio danni

Componente: Disco ruota anteriore sx danneggiato **Lato:**

1





Componente: Disco ruota anteriore dx danneggiato **Lato:**

2





Componente: Disco ruota posteriore sx danneggiato **Lato:**

3





Componente: Disco ruota posteriore dx danneggiato **Lato:**

4





Componente: Smacchiatura **Lato:**

Componente: Seconda chiave mancante **Lato:**

Componente: Paraurti post. P/pacche.M Sport/sens.parch. **Lato:**

7







Componente: Scomposizione paraurti **Lato:**

Componente: Porta post. **Lato:** DX

9





Componente: Porta ant. **Lato:** DX

10





Componente: #PRM# Calotta retrovisore est. primer **Lato:** DX

11





Componente: Parafango ant. **Lato:** DX

12




Componente: Paraurti ant. P/assist.parch. **Lato:**

13






Componente: Scomposizione paraurti **Lato:**

Componente: Parafango ant. **Lato:** SX

15





Componente: Porta ant. **Lato:** SX

16





Componente: Porta post. **Lato:** SX

17





Componente: Parafango post. **Lato:** SX

18





LEGENDA DESCRIZIONI

D.E: *Difetto di esecuzione su area riparata in precedenza*

PRIMER: *Componente fornito gia' pre-trattato per la verniciatura* ***PRM:*** *Normale usura*

Per presa visione ed accettazione da parte del cliente

CHECK LIST MECCANICA			
ELENCO DIAGNOSI E VERIFICHE	**ESITO CONTROLLO**	**COMPONENTI IMPATTATE**	**NOTE**
1. MOTORE ACCESO			
Test motore a freddo/caldo	OK		freddo
Rumorosità	OK		
Fumosità	OK		
Rumorosità/Stato cinghie e cuscinetti servizi	OK		
2. TRASMISSIONE E IMPIANTO FRENANTE			
Test cambio e frizione da fermo	OK		
Verifica spie freni	OK		
Verifica freno di stazionamento	OK		
3. VERIFICA FUNZIONALE ACCESSORI/SERVIZI ABITACOLO			
Climatizzatore (se presente)	OK		
Radio navigatore/Touchscreen (se presente)	NA		
Alzacristalli	OK		
Tergicristalli	OK		
Cinture di sicurezza	OK		
Telecomando prima/seconda chiave e Code CARD	NA		
Chiusure centralizzate	OK		
4. IMPIANTO ELETTRICO			
Avviamento	OK		
Luci interne ed esterne	OK		
Test spie	OK		
5. LIQUIDI			
Livello liquidi	OK		
6. PNEUMATICI			
Verifica invernali/estivi	Estivo		
Conformità misure con le omologazioni consentite	OK		
Conformità CdV con le omologazioni consentite	OK		
Eventuale presenza danni strutturali	OK		
Eventuale consumo anomalo	OK		
7. ALTRO			
Rumori e vibrazioni anomale	OK		
Sottoscocca	NA		
8. CONFORMITA' GENERALE			
Veicolo in linea con il chilometraggio registrato	OK		
Verifica gravità spia (collegare diagnosi)	NA		
Firma per avvenuta verifica		**Data**	07/10/2026